

RAAK GROENBLAUWE OPLOSSINGEN

Wadi Dantestraat

Soort maatregel:	Wadi
Plaats:	Rotterdam
Locatie:	Dantestraat
Climatescan link:	https://climatescan.nl/projects/8015/detail
GPS Indicatie:	X:51.873681, Y:4.528404

ACHTERGRONDGEGEVENS

AANLEG

Jaar van aanleg:	2012
Ontwerper:	Gemeente Rotterdam
Ontwikkelaar:	Aannemer Groen
Lengte:	18
Breedte:	1,5
Diepte:	0,5

BEHEER

Beheerder:	Groenbeheerder
Periodieke controle:	Nee
Eerdere ingrepen:	Nee
Maai beleid:	Twee keer per jaar
Maai aanpak:	Mechanisch
Onderhoudsysteem:	Groenbeheer

TECHNISCH


Bodemtype:	Klei
Wateraanvoer:	Trottoir, Hoosbui
Permanent water:	Nee
Oppervlaktevervuiling:	Ja (klein afval)
Aanwezigheid drainage:	Nee
Aanwezigheid slokop:	Nee

GEBRUIK

Gebruiksfuncties:	Speeltuin
Functies omgeving:	Wonen
Wijktypologie:	Naoorlogse woonwijk (1945 - 1990)
Bebouwingsgraad:	Middel
Biodiversiteit:	Laag
Zichtbaarheid:	Hoog
Bereikbaarheid:	Hoog

INFILTRATIETEST

Datum meting: 20-04-2022 06:00 tot 22-04-2022 12:40
 Methode: Full-scale infiltratietest
 Opzet meting: De diver heeft een aantal dagen in de wadi gelegen. Er is 1 diver gebruikt.
 Omstandigheden: Geen bijzondere omstandigheden
 Data: Ruwe data in apart Excel-document. Infiltratiegrafiek hieronder




Gem. infiltratiecapaciteit: 1,2 cm/u
 Voldoening richtlijnen? Ja, is binnen 48 uur leeg (= 0,625 cm/u voor 30 cm water)
 Kenmerken: De infiltratiegrafiek laat een normaal verloop zien. De invloed van de verzadigde bodem op de infiltratiesnelheid is goed terug te zien in de grafiek.

BODEMVERVUILINGSONDERZOEK

Datum meting: 08-06-2022
 Methode: XRF-scanner
 Data: De tabel en grafiek hieronder laten de gevonden concentraties van zink, koper en lood zien ten opzichte van de streef- en interventiewaarden.

#	GPS Coördinaten	Zink (ppm)	Lood (ppm)	Koper (ppm)
(1)	X: 51.873673 Y: 4.528385	74,4	4,7	<LOD
(2)	X: 51.873673 Y: 4.528385	84,8	11,3	<LOD
(3)	X: 51.873751 Y: 4.528435	79,5	14,1	<LOD
(4)	X: 51.873751 Y: 4.528435	72,8	12,1	<LOD
(5)	X: 51.873741 Y: 4.528450	61,0	8,3	<LOD
(6)	X: 51.873741 Y: 4.528450	66,7	7,1	<LOD
(7)	X: 51.873825 Y: 4.528523	73,7	5,2	<LOD
(8)	X: 51.873825 Y: 4.528523	72,0	7,1	<LOD
	STREEFWAARDE	140	85	36

	INTERVENTIEWAARDE	720	530	190
--	--------------------------	------------	------------	------------



Conclusie: Er zijn in de wadi aan de Dantestraat geen verhoogde concentraties van koper, lood of zink gevonden.

BEWONERSERVARINGEN

Datum onderzoek: 20-04-2022
Methode: Enquêtes
Data: De vragen en responses op de enquêtes zijn opgenomen in de tabel hieronder.

VRAGEN	Resp. #1	Resp. #2
Hoe tevreden bent u over de maatregel? (1 = zeer ontevreden; 5 = zeer tevreden)	1	5
Hoe wordt de maatregel door de buurt gebruikt? (open vraag)	Speelplek	Speelplek
Hoe goed past de maatregel in deze buurt? (1 = zeer slecht; 5 = zeer goed)	2	5
Wat zou u willen veranderen aan de maatregel? (open vraag)	Weghalen	X

Aan welke effecten draagt de maatregel bij in de buurt? (<i>open vraag</i>)	X	Wateropvang
Ervaart u negatieve gevolgen van de maatregel? (<i>open vraag</i>)	Geen nut	Gevaarlijk

Anekdoten:

Niet van toepassing